

日本医師会館

施工 / 1989(平成1)年 8月 調査経年 / 20年 所在地 / 東京都文京区 環境 / 市街地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 3,000m²
 種類・質別 …… A3004P-H14
 板厚 …… 0.7mm
 形状 …… 一文字ぶき
 塗料 …… ふっ素系樹脂塗料 グレー

■ 調査結果

一文字ぶきの継ぎ手カバーに一部ずれがある。一文字ぶき働き幅の水下より1/3位の部位に変形があり、水たまりや黒粉(自動車の排気ガス)埃が集まっている箇所がある。腐食は見られない埃のため変色しているように見えるが変退色はない。

● 評価

| 項目 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 割れ、はがれ、ふくれ | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 変退色 | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 光沢 | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 白亜化 | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 腐食(加工部含む) | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

● 施主のひとこと

1995年にデッキブラシで清掃しただけで、その後特に清掃はしていない。屋根機能は良好。自動車の排気ガスによると思われる埃が堆積して汚れている。特に手入れはしていないが腐食や変色はなく満足している。この屋根の上に太陽光発電パネルを設置する計画がある。