

一宮競輪場

施工/1967(昭和42)年 6月 調査経年/37年 所在地/愛知県一宮市 環境/市街地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 観覧席屋根
 使用量 …… 2,000m²
 種類・質別 …… A5052P-H34
 板厚 …… 1.0mm
 形状 …… 折板
 塗料 …… 無塗装



■ 調査結果

表面光沢はないが、均一の自然酸化皮膜となっている。粉塵、スス等によると思われる汚れ、軽微な腐食が散見されるが、特に問題はない。ワッシャーは鋼製で赤錆が著しいが、コーキングによる絶縁でアルミ側の接触腐食は発生していない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	—	—	—
変退色	—	—	—	—	—	—	—
光沢	○	○	△	△	△	△	—
白亜化	—	—	—	—	—	—	—
腐食(加工部含む)	◎	◎	○	○	○	○	—

● 施主のひとこと

特にメンテナンスを行っていないが、何ら問題は起きていない。