

# 山城総合運動公園管理事務所

施工／1981(昭和56)年 11月 調査経年／27年 所在地／京都府宇治市 環境／田園(丘陵)地域



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根  
 使用量 …… 2,800m<sup>2</sup>  
 種類・質別 …… A3005P-H26  
 板厚 …… 0.6mm  
 形状 …… 横ぶき  
 塗料 …… ふっ素系樹脂塗料 チョコレート

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	◎	◎	◎	◎	◎
変退色	—	—	◎	◎	◎	◎	◎
光沢	—	—	◎	◎	◎	◎	◎
白亜化	—	—	◎	◎	◎	◎	◎
腐食(加工部含む)	—	—	◎	◎	◎	◎	◎

## ■ 調査結果

外観を目視判定した限りではチョーキングも無く光沢もあり、良好であった。

## ● 施主のひとこと

特にメンテナンスもしておらず、問題もない。