

鳥取県西部広域行政管理組合消防局

施工 / 1992(平成4)年 3月 調査経年 / 17年 所在地 / 鳥取県米子市 環境 / 海岸地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 785m²
 種類・質別 …… A3005P-H25
 板厚 …… 0.7mm
 形状 …… 横ぶき
 塗料 …… ふっ素系樹脂塗料 チョコレート

■ 調査結果

海塩粒子の付着、電波塔の塗り替え用塗料の飛散等による汚れの付着が認められるが、全体に良好な状態である。塗膜厚測定では21~27μmで、減耗量は非常に少ない事が確認された。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	—	◎	◎
変退色	—	—	—	—	—	◎	◎
光沢	—	—	—	—	—	◎	◎
白亜化	—	—	—	—	—	◎	◎
腐食(加工部含む)	—	—	—	—	—	◎	◎

● 施主のひとこと

不具合は認められず、メンテナンスフリーで助かっている。