

浦添市立浦添体育館

施工／1986(昭和61)年 11月 調査経年／17年 所在地／沖縄県浦添市 環境／丘陵地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根

使用量 …… 3,065m²

種類・質別 …… A3005P-H25

板厚 …… 0.7mm

形状 …… 特殊瓦棒ぶき

塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 シルバークリヤー

■ 調査結果

前回調査と比較して色むらはやや目立つ感があるが、元々シルバー色のため塗膜がなくなっても違和感なく見える。全体的に塗膜は消失してきているが、腐食は認められない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	◎	◎	◎	—
変退色	—	—	—	○	○	△	—
光沢	—	—	—	○	○	△	—
白亜化	—	—	—	○	○	△	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	◎	◎	◎	—

● 施主のひとこと

緩い勾配部での雨漏りに対し、修理および補修塗装がされたが、その後は特に雨漏りもなく良好な状態である。