


# 八重山農林高校体育館

施工 / 1998(平成10)年 1月 調査経年 / 11年 所在地 / 沖縄県石垣市 環境 / 市街地域(海岸地域)



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根  
 使用量 …… 1,360m<sup>2</sup>  
 種類・質別 …… A5182P-0  
 板厚 …… 0.5mm  
 形状 …… 特殊金属瓦ぶき  
 塗料 …… ふっ素系樹脂塗料 ライトグリーン

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	—	◎	◎
変退色	—	—	—	—	—	◎	◎
光沢	—	—	—	—	—	◎	◎
白亜化	—	—	—	—	—	◎	◎
腐食(加工部含む)	—	—	—	—	—	◎	◎

## ■ 調査結果

汚れはほとんどなく、膜厚減少も少なく、加工部も含めて腐食も認められず 良好な状態が維持されている。

## ● 施主のひとこと

雨漏れがあり 施工後3回修理しているが、暑熱対策で屋根が二重構造になっており どこから漏れているのかわからない。