

# 根室市中央第一中継ポンプ場

施工／1988(昭和63)年 2月 調査経年／16年 所在地／北海道根室市 環境／海岸地域



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根  
 使用量 …… 210m<sup>2</sup>  
 種類・質別 …… A1100P-H24  
 板厚 …… 0.7mm  
 形状 …… 横ぶき  
 塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 チョコレート

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	◎	◎	◎	—
変退色	—	—	—	◎	◎	○	—
光沢	—	—	—	◎	◎	○	—
白亜化	—	—	—	◎	◎	△	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	◎	◎	○	—

## ■ 調査結果

海から50mの距離であるが軒天部以外では腐食は見られない。チョーキングはかなり進んでいる。鳥の糞による汚れが目立つ。

## ● 施主のひとこと

以前は人がいたが現在は無人であり、ノーメンテナンスである。雨漏りもなく、メンテナンスの心配はいらない。まだ塗り替えるつもりもない。