

# 長谷川氏邸

施工／1987(昭和62)7月 調査経年／17年 所在地／新潟県新潟市 環境／市街地域



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 外壁  
使用量 …… 200m<sup>2</sup>  
種類・質別 …… A3005P-H16  
板厚 …… 0.6mm  
形状 …… サイディング  
塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 デラックスプレーン

## ■ 調査結果

南面外壁は問題がない。北面外壁は全体的に汚れているが、腐食の発生はない。南面軒天部の加工部で腐食が見られる。

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	◎	○	○	—
変退色	—	—	—	○	△	△	—
光沢	—	—	—	◎	△	△	—
白亜化	—	—	—	◎	△	△	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	◎	△	△	—

## ● 施主のひとこと

維持費がかからないようにアルミサイディングにしたが、汚れが目立つ。塗り替え、洗浄などの補修はしていない。白は汚れが目立つので、グレー系の方がよかったか？ 洗浄評価もやってほしい。