

甲子園球場

施工／1981(昭和56)年 3月 調査経年／24年 所在地／兵庫県西宮市 環境／市街地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 6,000m²
 種類・質別 …… A5052P-H34
 板厚 …… 0.6mm
 形状 …… 小波板
 塗料 …… 無塗装

■ 調査結果

金属光沢は全くなくなっており、点状の腐食はあるがほとんど問題はない。国道43号線沿いだが、汚れは少ない。ステンレスの金具、ボルトその他の異種金属との間はすべて絶縁処理されている。絶縁シールは補修部分があるが良好である。屋根上の構造物架台の赤錆が一部もらい錆になっていたが、問題は発生していない。裏面は白い斑点錆が認められるが、前回調査からほとんど変化がない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	—	—	—
変退色	—	—	—	—	—	—	—
光沢	—	—	○	○	△	△	—
白亜化	—	—	—	—	—	—	—
腐食(加工部含む)	—	—	◎	◎	○	○	—

● 施主のひとこと

特にメンテナンスを行っていないが、雨漏りはない。