

(株)えひめ飲料 松山工場

施工 / 1973(昭和48)年 9月 調査経年 / 31年 所在地 / 愛媛県松山市 環境 / 工業地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
使用量 …… 6,000m²
種類・質別 …… A5052P-H34
板厚 …… 0.8mm
形状 …… 折板
塗料 …… アクリル系樹脂塗料 ライトグレー

■ 調査結果

チョーキングが進み塗膜はほとんどなくなっているが、腐食は見られない。鋼板部は頻繁に再塗装しているが、アルミ屋根部はメンテナンスを行っていない。全体的に埃が堆積している。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	◎	◎	◎	◎	—	—	—
変退色	○	○	△	△	▲	▲	—
光沢	○	○	△	△	▲	▲	—
白亜化	○	○	△	△	▲	▲	—
腐食(加工部含む)	◎	◎	◎	○	○	○	—

● 施主のひとこと

折板部は止めボルトからの雨漏りにより改修した。瓦棒部はアルミ基材のためか長年安心して使えるのでありがたい。樋などは2004年の台風後に修理しており、屋根の方も修理を考えていたがまだ大丈夫そうで安心した。