

# 小佐々町立楠栖小学校

施工／1986(昭和61)年 3月 調査経年／18年 所在地／長崎県佐世保市小佐々町 環境／海岸地域



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根  
 使用量 …… 2,335m<sup>2</sup>  
 種類・質別 …… A1100P-H24  
 板厚 …… 0.7mm  
 形状 …… 横ぶき  
 塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 ダークブラウン

## ■ 調査結果

遠くから見ると全体に均一できれいである。色はチョーキングのためほとんど白に見える。汚れはなく、腐食も認められない。同じ場所にあるデッキの手すり(ステンレスパイプ)には赤錆が発生していた。

## ● 評価

| 項目         | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 割れ、はがれ、ふくれ | —   | —   | —   | ◎   | ◎   | ◎   | —   |
| 変退色        | —   | —   | —   | ○   | ○   | △   | —   |
| 光沢         | —   | —   | —   | ○   | ○   | △   | —   |
| 白亜化        | —   | —   | —   | ○   | ○   | △   | —   |
| 腐食(加工部含む)  | —   | —   | —   | ◎   | ◎   | ◎   | —   |

## ● 施主のひとこと

山側の校舎の樋に落ち葉が詰まって雨漏りになったことがあり、清掃を行っている。他は問題がない。