

葉山町立南郷中学校体育館

施工／1981(昭和56)年 10月 調査経年／23年 所在地／神奈川県三浦郡葉山町 環境／田園地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根

使用量 …… 1,000m²

種類・質別 …… A5052P-H34

板厚 …… 0.8mm

形状 …… 丸馳折板

塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 ブラック

■ 調査結果

前回調査以前に補修工事がなされており、初期のアクリル系樹脂塗料の折板にポリエステル系樹脂塗料の折板がかぶせられている。チョーキングはかなり進んでいるが、均一に退色しているため違和感がない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	◎	◎	—
変退色	—	—	—	—	○	○	—
光沢	—	—	—	—	○	○	—
白亜化	—	—	—	—	○	○	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	—	◎	◎	—

● 施主のひとこと

均一な外観であり、特に問題はない。