

神商非鉄(株)関西工場

施工/1968(昭和43)年 10月 調査経年/36年 所在地/大阪府八尾市 環境/準工業地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
使用量 …… 3,000m²
種類・質別 …… A5052P-H34
板厚 …… 0.5mm
形状 …… 瓦棒ぶき
塗料 …… アクリル系樹脂塗料 ライトブルー

■ 調査結果

全体的にチョーキングは進み、塗膜はほとんどなくなっている。
アルミ自体は特に問題はない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	◎	○	○	○	—	—	—
変退色	○	○	○	○	▲	▲	—
光沢	○	○	○	○	▲	▲	—
白亜化	◎	◎	○	○	▲	▲	—
腐食(加工部含む)	◎	◎	◎	◎	◎	○	—

● 施主のひとこと

屋根の煙突の改造工事後、風により屋根の一部が捲れたがその後修理した。それ以外は特に問題はない。