

# 東京メトロ 要町駅

施工 / 1982(昭和57)年 12月 調査経年 / 22年 所在地 / 東京都豊島区 環境 / 都心地下鉄駅構内



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 駅舎天井

使用量 …… 2,600m<sup>2</sup>

種類・質別 …… A1100P-H14

板厚 …… 1.0mm

形状 …… スパンドレル

塗料 …… ふっ素系樹脂塗料 アイボリー

## ■ 調査結果

光沢は減少しているが、チョーキングや変退色もなく良好である。部分的にシミがある。腐食もなく、塗膜厚の減少もない。

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	◎	◎	◎	◎	—
変退色	—	—	◎	◎	◎	◎	—
光沢	—	—	◎	◎	○	○	—
白亜化	—	—	◎	◎	◎	◎	—
腐食(加工部含む)	—	—	◎	◎	◎	◎	—

## ● 施主のひとこと

洗浄は3年に1回程度実施している。スパンドレルは少し汚れが気になる。