

# 東京メトロ 日本橋駅

施工／1971(昭和46)年 10月 調査経年／33年 所在地／東京都中央区 環境／都心地下鉄駅構内



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 駅舎天井  
 使用量 …… 1,000m<sup>2</sup>  
 種類・質別 …… A1100P-H14  
 板厚 …… 1.0mm  
 形状 …… スパンドレル  
 塗料 …… アクリル系樹脂塗料 ライトブルー

## ■ 調査結果

光沢は低下しているが、チョーキングや変退色もなく良好である。  
 腐食はなく、塗膜厚の減少もない。

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	◎	◎	◎	◎	◎	—
変退色	—	◎	◎	◎	◎	◎	—
光沢	—	◎	◎	◎	○	○	—
白亜化	—	◎	◎	◎	◎	◎	—
腐食(加工部含む)	—	◎	◎	◎	◎	◎	—

## ● 施主のひとこと

洗浄は年に1回程度実施している。スパンドレルは特に問題がなく、気にしていない。